



VENTE OCCASION

sealine T50

299 000 € TTC

DESCRIPTION

Sealine T50 – Élégance, puissance et fiabilité britannique

Visible à Antibes –

Ce magnifique Sealine T50 de 2007 incarne tout le savoir-faire du chantier anglais Sealine : un flybridge spacieux, une carène performante, et un confort haut de gamme pensé pour la croisière en famille ou entre amis.

Sous pavillon maltais et parfaitement entretenu, ce T50 offre des lignes intemporelles et une finition intérieure chaleureuse alliant boiseries claires, selleries modernes et larges volumes lumineux.

Caractéristiques principales:

Longueur : 15,41 m

Largeur : 4,41 m

Tirant d'eau : 1,30 m

Motorisation : 2 x Cummins QSC 8.3 – 540 CV (710 h)

Vitesse de croisière : 22 nœuds / Max : 29 nœuds

Cabines : 3 – Couchages : 6 – Salles d'eau : 2

Générateur : 11,5 kW

Climatisation & chauffage avec pompe à eau salée neuve (2024)

Aménagements & équipements:

Le Sealine T50 séduit par son immense flybridge, son cockpit modulable avec extension électrique (moteur neuf 2024), et son intérieur fonctionnel offrant trois véritables cabines dont une master centrale avec salle d'eau privative.

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2007

LONGUEUR

15.41

LARGEUR

4.41

TIRANT D'EAU

1.30

PASSAGERS

14

CABINES

3

SALLES DE BAINS

2

MARQUE MOTEUR

CUMMINS Qsc 8.3

HEURES MOTEUR

710

PUISSANCE

2 X 540 CV

Général

Type bateau à moteur	Constructeur sealine	Modèle T50	Passagers 14
Lieu / Visible À Antibes			

Dimensions/performance

Poids (T) 30.00	Vitesse De Croisière (Nd) 22.00	Vitesse Max (Nd) 29.00
--------------------	------------------------------------	---------------------------

Construction/Aménagements

Matériau Coque fibre de verre	Couleur Coque blanche	Matériau Pont teck	Nb De Cabines 3
Nb De Couchages 6	Nb Salles De Bain 2		

Mécanique

Moteur CUMMINS Qsc 8.3	Puissance 2x540CV	Année Moteur 2007	Heures Moteur 710
Hélices 4 pales	Carburant Diesel	Propulseur Arrière	Propulseur D'étrave

Description

refit moteur 2024:

Reconstruction du moteur tribord avec nouvelles chemises de cylindres, pistons, bielles, roulements et reconstruction de l'aftercooler. La culasse a été remise à neuf avec de nouvelles soupapes et un nouveau turbo a été installé sur le moteur tribord.

Les deux moteurs ont eu de nouveaux injecteurs à 620 heures.

Les réservoirs de carburant ont été nettoyés et le carburant a été nettoyé également

Electricité/Air Conditionné

Batterie Moteur	Chargeur De Batterie	Batterie Service	Générateur
Convertisseur	Air Conditionné	Chauffage	

Equipements Navigation

GPS	Traceur	Radar	Pilote Automatique
VHF	Compas De Navigation	AIS	Sondeur
Speedometre	Ancre	Flybridge	

Cuisine/Blanchisserie/Divertissement

Four	Micro-ondes	Congélateur	Grill
Réfrigérateur	Cuisiniere	Évier	Lave-vaisselle
Lave-linge	Machine À Glaçons		

Équipements De Pont

Guindeau	Passerelle	Echelle De Bain	Winch D'amarrage
Essuie-glaces	Pont En Teck	Taud De Soleil	Douche De Pont
Coussins Bain Soleil			

Équipements De Sécurité / Divers

Radeau De Survie	Gilet De Sauvetage	Pompe De Cale	
------------------	--------------------	---------------	--











