



VENTE OCCASION

beneteau First 27.7

© Royal Nautisme Port La For 38 900 € TTC

DESCRIPTION

Changement de moteur Yanmar 2YM15 (2015)
 Remplacement du vérin hydraulique de relevage de la quille (2016)
 Radeau de survie hauturier 4pax(2017)
 Grand-voile et génois (2018)
 Remplacement des guides de quille (10/2022)
 Remplacement du tambour d'enrouleur Facnor (2022)
 Capote de roof NV (2022)
 Remplacement du fourreau / support de safran en alu, fusible d'arbre de transmission, silent blocs, joint de saildrive et hélice (2023)
 Décapage de la coque, epoxy et antifouling (05/2025)
 Remplacement Pilote automatique EV100 + vérin barre franche (2021)
 Raymarine Micro-Talk bridge (Conexion de l'anémomètre au réseau NMEA 2000) (2023)
 VHF fixe Naivcom RT1050 AIS (2023)
 Ajout 2ème écran Raymarine P70s pour pilote automatique (2023)

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2003

LONGUEUR

8.60

LARGEUR

3.00

TIRANT D'EAU

0.65

PASSAGERS

8

SALLES DE BAINS

1

MARQUE MOTEUR

YANMAR

HEURES MOTEUR

234

PUISSANCE

1 X 15 CV

Yacht

Type voilier	Constructeur beneteau	Modèle First 27.7	Passagers 8
Poids (T) 2.80			
Matériau Coque Fibre de verre	Matériau Pont Polyester	Nb De Couchages 4	Nb Salles De Bain 1
Description			
Table à cartes WC marin JABSCO			

Moteur
YANMAR

Puissance
1x15CV

Heures Moteur
234

Propulsion/transmission
2 pales

Hélices
Sail-Drive

Carburant
Diesel

Batterie Moteur

Chargeur De Batterie

Description

Prise de quai

Circuit 220 V

Circuit 12 V

Chargeur VICTRON ENERGY BLUE SMART 30Ah

Alternateur

Batteries de service 2x70Ah

Batteries moteur 60Ah

Pilote Automatique

VHF

Compas De Navigation

Sondeur

Instruments À Vent

Speedometre

Ancre

Description Équipements De Navigation

Loch-speedomètre RAYMARINE ST40 BIDATA

Compas PLASTIMO CONTEST

Girouette-anémomètre TACKTICK MN30

Sondeur RAYMARINE ST40 BIDATA

Centrale de navigation RAYMARINE ACU-100

Pilote automatique RAYMARINE P70S (X2) + Vérin EV100 (2023) + Vérin RAYMARINE ST 2000+

Description Équipements De Communication

VHF NAVICOM RT 1050 N2K AIS

Raymarine Micro-Talk bridge (Connexion de l'anémomètre au réseau NMEA 2000) (2023)

Description Équipements Cuisine

Glacière

Réchaud 1 feu à gaz

Capote De Descente

Description Équipements Du Pont

Echelle de bain

Capote de descente

Remplacement capote de roof (08/2022)

Pompe De Cale

Description Équipements Accastillage

Chariot de grand voile HARKEN

Rail d'écoute de grand voile HARKEN

Renvoi de drisse au cockpit

Pataras

Winch HARKEN 2x30 + 2x14

Tangon de spi

Gréement de spi

Barre franche

Description Équipements Bateau

Ancre

Pompe de cale

Survie SEA SAFE HAUTURIER ISO 9650 Type 1-4 Pax (2017) à réviser

Génois

Spi

Description Équipements Voiles

Enrouleur de génois FACNOR RX100 (10/2022)

Génois Dacron (08/2018)

Bande anti-UV

Grand voile semi-lattée Dacron (08/2018)

Spi TECHNIQUE VOILES Symétrique

Lazy bag

Lazy jack









