



CHAPTER 190

Images

Type moteur	Constructeur chaparral	Modèle 190 cuddy cabin ebtide	Passagers 7
----------------	---------------------------	----------------------------------	----------------

Lieu / Visible À
Canet en roussillon

Matériau Coque COMPOSITE	Couleur Coque BLANCHE	Matériau Pont COMPOSITE	Nb De Cabines 1
-----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

Moteur
VOLVO 3.0 GS/SX

Puissance
1x140CV

Année Moteur
1995

Propulsion/transmission
- IN BOARD Z DRIVE

Carburant
essence

Description

- Environ 10 H DEPUIS REFIT
- Bloc moteur, Compresseur et Pompe de refroidissement remplacés en 2022 (Environ 10 H de fonctionnement depuis).
- Facture de remplacement disponible (13 000€)
- Nombreuses factures d'entretien disponibles depuis 2019
- 110,29 KW
- Révision importante avant mise à l'eau MARS 2026 pour vente: nettoyage de la coque, niveaux moteurs, remplacement coude d'échappement.

Batterie Moteur

Sondeur

Ancre

Accessoires De Pont

Guindeau

Echelle De Bain

Eclairage Navigation

Douche De Pont

Coussins Bain Soleil

Accessoires De Sécurité / Divers

Gilet De Sauvetage

Pompe De Cale





